



Reporte de Inspeccion Ambiental Diario
Daily Environmental Inspection Log

Código:	JVP-F-001
Número de Revisión:	00
Fecha de Aprobación:	
Página:	1 de 1

Semana / Week:	Week 10, del 04 to 10 March 2013
Fecha / Date:	4/3/2013
Contratista / Contractor:	MECO
No. Contrato / Contract No.:	C-1016 Camino Conector
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Arturo Marquina

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection

Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recommendation (English)
MECO no trabajo por descanso quincenal			

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO		
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO		
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO		
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI		
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO		
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO		
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO		

Fotos / Photos	Descripción / Description

	Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log		Código:	JVP-F-001
			Número de Revisión:	00
			Fecha de Aprobación:	
			Página:	1 de 1
Semana / Week:		Week 10, del 04 to 10 March 2013		
Fecha / Date:		5/3/2013		
Contratista / Contractor:		MECO		
No. Contrato / Contract No.:		C-1016 Camino Conector		
Nombre del Inspector / Inspector Name:		Arturo Marquina		
PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection				
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)		Observation / Recommendation (English)
Km 0+550 RHS, Botadero (SOCOCO)		. Mejoramiento de berma vegetal.		. Improving vegetable berm.
Km 1+200 al 1+500		. Conformacion de bermas de tierra. . Conformacion de cuentas en tierra. . Excavacion de pozas de sedimentacion. . Proteccion de taludes con plastico.		. Conformation of earthen berms. . Conformation of earth ditch. . Sedimentation ponds excavation. . Slope protection with plastic.
PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance		Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?		NO		
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?		NO		
Entrenamiento Ambiental (Horas)		NO		
Charlas de 5 minutos (Minutos)		SI		
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection		NO		
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications		NO		
Quejas Ambientales / Environmental complaints		NO		
Fotos / Photos			Descripción / Description	
			Km 0+500 Botadero: . Medicion de turbidez del agua de la quebrada. . Turbidity measurement of creek water.	
			Km 0+500 Botadero: . Mejoramiento de la berma vegetal. . Improving weep berm.	
			Km 1+500 LHS: . Limpieza y mejoramiento de pozas de sedimentacion. . Cleaning and improving sedimentation ponds.	